

## Passe-fils



Matière PVC noir souple (60/65 shore A)  
 Température d'utilisation : -40°C à +70°C  
 Bonne résistance aux UV, acides et solvants Excellente résistance aux alcalins  
 Autoextinguible  
 Résistance mécanique / allongement : 400%  
 Pour tôles épaisseur 2 à 6 mm

Pour les dimensions A-B-C-D-E voir le schéma accompagnant la photo du produit

| Référence | Dimensions passes-fils (mm)               | Page Catalogue | Pour tôle épaisseur |
|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 188410    | A = 15 - B = 10 - C = 5 - D = 7 - E = 2   | 261            | 2 mm                |
| 188411    | A = 19 - B = 13 - C = 6 - D = 7 - E = 2   | 261            | 2 mm                |
| 188412    | A = 19 - B = 13 - C = 7 - D = 7 - E = 2   | 261            | 2 mm                |
| 188414    | A = 19 - B = 13 - C = 9 - D = 7 - E = 2   | 261            | 2 mm                |
| 188415    | A = 19 - B = 15 - C = 10 - D = 7 - E = 2  | 261            | 2 mm                |
| 188418    | A = 25 - B = 17 - C = 14 - D = 10 - E = 2 | 261            | 2 mm                |
| 188419    | A = 25 - B = 18 - C = 16 - D = 10 - E = 2 | 261            | 2 mm                |
| 188420    | A = 25 - B = 20 - C = 18 - D = 10 - E = 2 | 261            | 2 mm                |
| 188421    | A = 35 - B = 25 - C = 20 - D = 13 - E = 2 | 261            | 2 mm                |
| 188423    | A = 45 - B = 35 - C = 30 - D = 10 - E = 2 | 261            | 2 mm                |
| 188424    | A = 15 - B = 10 - C = 5 - D = 9 - E = 4   | 261            | 4 mm                |
| 188425    | A = 15 - B = 10 - C = 6 - D = 9 - E = 4   | 261            | 4 mm                |
| 188426    | A = 15 - B = 10 - C = 7 - D = 9 - E = 4   | 261            | 4 mm                |
| 188427    | A = 19 - B = 13 - C = 8 - D = 9 - E = 4   | 261            | 4 mm                |
| 188429    | A = 19 - B = 13 - C = 10 - D = 9 - E = 4  | 261            | 4 mm                |
| 188430    | A = 25 - B = 17 - C = 10 - D = 12 - E = 4 | 261            | 4 mm                |

|        |                                              |     |      |
|--------|----------------------------------------------|-----|------|
| 188431 | A = 25 - B = 17 - C = 12 - D = 12 -<br>E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188432 | A = 25 - B = 17 - C = 14 - D = 12 -<br>E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188434 | A = 25 - B = 20 - C = 18 - D = 12 -<br>E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188436 | A = 35 - B = 29 - C = 25 - D = 15 -<br>E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188438 | A = 19 - B = 13 - C = 6 - D = 11 - E<br>= 6  | 261 | 6 mm |
| 188440 | A = 19 - B = 13 - C = 8 - D = 11 - E<br>= 6  | 261 | 6 mm |
| 188441 | A = 19 - B = 13 - C = 9 - D = 11 - E<br>= 6  | 261 | 6 mm |
| 188442 | A = 19 - B = 13 - C = 10 - D = 11 -<br>E = 6 | 261 | 6 mm |
| 188445 | A = 25 - B = 20 - C = 18 - D = 14 -<br>E = 6 | 261 | 6 mm |