

Pince ampèremétrique 600 ampères et multimètre digital



A calibration automatique
Mesure des intensités et tensions alternative AC et continue DC.
Pour toutes batteries :
- l'état de charge
- le système de démarrage
- le système de charge
Vérification de : résistance - diodes - continuité (avec signal sonore).
Donnée de température °C (clim)
Maintien de l'affichage de la dernière mesure.
Zéro automatique.
Indicateur pile faible.
Manuel illustré fourni.
Câbles de contrôle pique-fils.
Alimentation par 1 pile 9 volts.
Dimensions : 220 x 80 x 37 mm.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
337923	Kit accessoires pour pince 337920	359